Dimensiones without tolerance indication are nominal size.
Maße ohne Toleranzangaben sind Nennmaße

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen XX ± 3 mm




In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PROTECTION MARK ACC.TO DIN 34
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

HATZ
MOTORENFABRIK HATZ RUHSTORF-RDTT

INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung
4M42
OPERATOR-SIDE
Bedienungseite

SHEET 4 OF 8 SHEETS
Blatt 4 von 8 Blättern

gez.: 16.04.10 Gerh
gepr.: 16.04.10 Madl