



Dimensiones without tolerance indication are nominal size.
Maße ohne Toleranzangaben sind Nennmaße

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen XX ± 3 mm

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34

Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten



MOTORENFABRIK
HATZ
RUHSTORF-ROTT

INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung

4L42C TOP-VIEW
 Draufsicht

SHEET OF SHEETS
Blatt 5 von 7 Blättern

gez.: 01.10.07 Gerh gepr.: 01.10.07 Madl

In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.